



### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1. Identifikátor výrobku

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Obchodní název nebo označení směsi</b> | Vit106 and Vit106a |
| <b>Registrační číslo</b>                  | -                  |
| <b>Číslo dokladu</b>                      | M37                |
| <b>Synonyma</b>                           | Amorphous Alloy    |
| <b>Datum vydání</b>                       | 02-Srpen-2017      |
| <b>Číslo verze</b>                        | 01                 |

#### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli informačním listu

##### Dodavatel

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Název společnosti</b> | Materion Brush Inc.   |
| <b>Adresa</b>            | 6070 Parkland Boulevard<br>Mayfield Heights, OH 44124<br>US |

##### Oddělení

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Telefonní číslo</b>           | 1.216.383.4019   |
| <b>Adresa elektronické pošty</b> | ehs@materion.com |
| <b>Kontaktní osoba</b>           | Theodore Knudson |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace</b> | 1.216.383.4019 |
|--|----------------|

#### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Určená použití</b>       | Průmyslová použití: použití látek jako takové nebo v přípravcích, v průmyslových areálech<br>Náruční-břeh odvětví<br>Výroba základních kovů, včetně slitin<br>Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení<br>Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení, elektrická zařízení<br>General výroba, např. stroje, zařízení, vozidla, ostatní dopravní prostředky a zařízení<br>Elektřina, pára, plyn, voda zásobování a čištění odpadních vod<br>Vědecký výzkum a vývoj<br>Ostatní: Výroba lékařských a obranné techniky |
| <b>Nedoporučená použití</b> | Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci)<br>Casting, broušení nebo leštění slitin berylia s obsahem umělců;<br>Casting, broušení nebo leštění slitin berylia s obsahem pro zubní korunky, přístrojů nebo protézy;<br>Casting, broušení nebo leštění slitin berylia s obsahem pro šperky.   |

#### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli informačním listu

##### Dodavatel

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Název společnosti</b> | Materion Brush Inc.   |
| <b>Adresa</b>            | 6070 Parkland Boulevard<br>Mayfield Heights, OH 44124<br>US |

##### Oddělení

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Telefonní číslo</b>           | 1.216.383.4019   |
| <b>Adresa elektronické pošty</b> | ehs@materion.com |
| <b>Kontaktní osoba</b>           | Theodore Knudson |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace</b> | 1.216.383.4019 |
|--|----------------|

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Fyzikální nebezpečnost směsi a nebezpečnost pro zdraví a životní prostředí byly posouzeny a/nebo testovány, a vztahuje se na ni následující klasifikace.

#### Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění

## Nebezpečnost pro zdraví

|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
| Senzibilizace kůže   | Kategorie 1                    | H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.   |
| Karcinogenita  | Kategorie 1B                   | H350 - Může vyvolat rakovinu při vdechování.   |
| Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice | Kategorie 1 (Dýchací soustava) | H372 - Způsobuje poškození orgánů (dýchací systém) při prodloužené nebo opakované expozici při vdechování. |

## Přehled nebezpečí

NEBEZPEČÍ

Může vyvolat rakovinu při vdechování. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

## 2.2. Prvky označení

### Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 v platném znění

**Obsahuje:** beryllium, Hliník, Měď, Nikl, niob, Zirconium

### Výstražné symboly nebezpečnosti



**Signální slovo** Nebezpečí

### Standardní věty o nebezpečnosti

|      |   |
|------|---|
| H317 | Může vyvolat alergickou kožní reakci.   |
| H350 | Může vyvolat rakovinu při vdechování.   |
| H372 | Způsobuje poškození orgánů (dýchací systém) při prodloužené nebo opakované expozici při vdechování. |

## Pokyny pro bezpečné zacházení

### Prevence

|      |  |
|------|--|
| P201 | Před použitím si obstarejte speciální instrukce.                                       |
| P202 | Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. |
| P260 | Nevdechujte prach/dým.   |
| P264 | Po manipulaci důkladně omyjte.   |
| P270 | Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.                             |
| P272 | Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.                                  |
| P285 | V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.       |

### Reakce

|             |  |
|-------------|--|
| P301 + P310 | PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.                |
| P302 + P350 | Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody.  |
| P308 + P313 | Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.                |
| P312        | Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /            |
| P342 + P311 | Při dýchacích potížích: Volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře.        |
| P361 + P364 | Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte |

### Skladování

|             |   |
|-------------|---|
| P403 + P233 | Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. |
| P405        | Skladujte uzamčené.   |

### Odstraňování

|      |   |
|------|---|
| P501 | Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů. |
|------|---|

## Dodatečné informace na označení

Pro další informace, prosím, kontaktujte oddělení produkt správcovství odbor na +1.216.383.4019.

## 2.3. Další nebezpečnost

Žádné nejsou známy.

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.2. Směsi

#### Obecné informace

| Chemický název      | %       | Č. CAS / č. ES         | Registrační číslo REACH | Indexové číslo | Poznámky  |
|---------------------|---------|------------------------|-------------------------|----------------|---|
| Zirconium           | 55 - 71 | 7440-67-7<br>231-176-9 | -                       | 040-002-00-9   |   |
| <b>Klasifikace:</b> |         |                        |                         |                | Flam. Sol. 2;H228, Pyr. Sol. 1;H250, Self-heat. 1;H251, Water-React. 2;H261, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H335, STOT RE 1;H372 |

| Chemický název      | %   | Č. CAS / č. ES         | Registrační číslo REACH | Indexové číslo | Poznámky |
|---------------------|---|------------------------|-------------------------|----------------|----------|
| Měď                 | 10 - 20   | 7440-50-8<br>231-159-6 | 01-2119480154-42-0080   | -              |          |
| <b>Klasifikace:</b> | -   |                        |                         |                |          |
| Nikl                | 8 - 12  | 7440-02-0<br>231-111-4 | 01-2119438727-29-0049   | 028-002-00-7   |          |
| <b>Klasifikace:</b> | Skin Sens. 1;H317, STOT SE 3;H335, Carc. 2;H351, STOT RE 2;H373   |                        |                         |                | 7,S      |
| niob                | 2 - 10  | 7440-03-1<br>231-113-5 | -                       | -              |          |
| <b>Klasifikace:</b> | -   |                        |                         |                |          |
| Hliník              | 2 - 5   | 7429-90-5<br>231-072-3 | 01-2119529243-45-0056   | 013-002-00-1   |          |
| <b>Klasifikace:</b> | -   |                        |                         |                | T        |
| beryllium           | 0 - 0,1   | 7440-41-7<br>231-150-7 | 01-2119487146-32-0000   | 004-001-00-7   |          |
| <b>Klasifikace:</b> | Skin Sens. 1;H317, STOT SE 3;H335, Carc. 1B;H350i, STOT RE 1;H372 |                        |                         |                |          |

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### Obecné informace

Při expozici či obavách: vyhledejte ošetření/lékaře. Při výskytu symptomů přivolejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. U keramických produktů berylia ve formě předmětů, tak jak jsou dodávány, neexistuje bezprostřední zdravotní riziko. Uvedená opatření první pomoci souvisí s částicemi obsahujícími berylia.

### 4.1. Popis první pomoci

#### Vdechnutí

Pokud se projeví symptomy, přemístěte postiženého na čerstvý vzduch. Při dýchacích potížích může být nutné podávání kyslíku. Dýchací potíže způsobené inhalací částic vyžadují okamžité přemístění na čerstvý vzduch. Pokud došlo k zástavě dýchání, poskytněte umělé dýchání a zajistěte lékařskou pomoc.

#### Styk s kůží

Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. Důkladně vymyjte řezné rány nebo poranění pokožky, aby se z ran odstranily všechny zbytky částic. Vyhledejte lékařské ošetření u ran, které nemohou být důkladně vyčištěny. K ošetření řezných ran a poranění použijte běžné postupy první pomoci, jako jsou vyčištění, desinfekce a překrytí, aby se zabránilo infekci rány a kontaminaci, a to dříve, než dojde k pokračování v práci. Pokud podráždění trvá, zajistěte zdravotní pomoc. Materiál, který se náhodně dostal pod pokožku nebo v ní uvíznul, musí být odstraněn.

#### Styk s okem

Okamžitě proplachujte oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut, zvedání dolní a horní víčka občas. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud příznaky přetrvávají.

#### Požítí

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Dle pokynů zdravotníka okamžitě vyvolejte zvracení. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě, která je v bezvědomí.

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Může způsobit alergickou kožní reakci. Pokračující expozice může mít chronické vlivy.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba chronické beryliózy: Žádná známá léčba, která by chronickou beryliózu vyléčila, neexistuje. Prednison nebo jiné kortikosteroidy představují nejspecifičtější léčbu, která je v současné době k dispozici. Zaměřují se na potlačení imunologické reakce a mohou být účinné při zmírňování příznaků a symptomů chronické beryliózy. V případech, kdy má steroidní léčba pouze částečnou nebo minimální účinnost, se používala další imunosupresiva, jako je cyklofosfamid, cyklosporin nebo methotrexát. Vzhledem k potenciálním vedlejším účinkům všech imunosupresivních léků, včetně steroidů, jako je prednison, by se měly používat pouze pod přímým dohledem lékaře. Někteří lékaři mohou předepisovat jinou léčbu, jako je například kyslík, inhalované steroidy nebo bronchodilatancia, a ta může být ve vybraných případech účinná. Obecně je léčba vyhrazena pro případy s významnými příznaky a/nebo významnou ztrátou funkce plic. Rozhodnutí o tom, kdy a jakým lékem léčit, záleží na posouzení situace jednotlivými lékaři.

Ve svém oficiálním prohlášení o diagnóze a léčbě citlivosti na beryllium a chronické beryliózy uvedla American Thoracic Society v roce 2014, že „zdá se rozumné, aby se pracovníci s citlivostí na beryllium vyvarovali jakékoli budoucí expozici beryliu na pracovišti.“

Účinky pokračující nízké expozice beryliu jsou neznámé u jednotlivců, kteří jsou citliví na beryllium nebo kteří mají chronickou beryliózu. Všeobecně se doporučuje, aby osoby, které jsou citlivé na beryllium nebo které mají CBD, ukončily v zaměstnání expozici beryliu.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

**Obecná nebezpečí požárů**      Není k dispozici.

### 5.1. Hasiva

**Vhodná hasiva**                      Výrobek je nehořlavý. Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

**Nevhodná hasiva**                    Nepoužívejte vodu k hašení požárů kolem operace zahrnující roztaveného kovu kvůli potenciálu pro parní explozi.

**5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**      Není k dispozici.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

**Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče**      Hasiči musí používat úplný ochranný oděv včetně nezávislého dýchacího přístroje.

**Zvláštní postupy při hašení**                      Odstěhujte nádoby z oblasti požáru, můžete-li tak učinit bez rizika. Odtékající voda může způsobit ekologické škody.

**Speciální pokyny pro hašení**                    Tlakové poptávky dýchací přístroj musí nosit hasiči či jiných osob potenciálně vystavených částic uvolněných během nebo po požáru.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

**Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze**      V pevném stavu tento materiál nepředstavuje žádné zvláštní vyčištění problémy. Při čištění použijte vhodné osobní ochranné pomůcky a oblečení.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze**      Není k dispozici.

**6.2. Opatření na ochranu životního prostředí**                      Zabraňte uvolnění do životního prostředí. V případě náhodného úniku informujte příslušné orgány podle příslušných předpisů. Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlítí, není-li to spojeno s rizikem. Vyvarujte se vypouštění do kanalizace, půdy nebo vodních toků.

**6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**                      Likvidujte v souladu se všemi platnými předpisy.

**6.4. Odkaz na jiné oddíly**                      Osobní ochrana--viz PIS část 8. Likvidace odpadu--viz PIS část 13.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

**7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**                      Před použitím si obzarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Minimalizujte vytvoření a akumulaci prachu. Nevdechujte prach/dým. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Po manipulaci důkladně omyjte. Při používání nejezte, nepijte a nekuřte. Kontaminovaný pracovní oděv nesmí opustit pracovní prostor.

**7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**      Skladujte pod uzávěrem. Vyvarujte se kontaktu s kyselinami a alkáliemi. Vyvarujte se kontaktu s oxidačními činidly.

**7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití**                      Není k dispozici.

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Limitní hodnoty expozice na pracovišti

Česká republika. PEL. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

| Složky                    | Typ                        | Hodnota                 | Tvar   |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------|
| beryllium (CAS 7440-41-7) | NPK-P                      | 0,002 mg/m <sup>3</sup> |        |
|                           | PEL (časově vážený průměr) | 0,001 mg/m <sup>3</sup> |        |
| Hliník (CAS 7429-90-5)    | PEL (časově vážený průměr) | 10 mg/m <sup>3</sup>    | Prach. |
| Měď (CAS 7440-50-8)       | NPK-P                      | 2 mg/m <sup>3</sup>     | Prach. |
|                           |                            | 0,2 mg/m <sup>3</sup>   | Dým.   |
|                           | PEL (časově vážený průměr) | 1 mg/m <sup>3</sup>     | Prach. |
| Nikl (CAS 7440-02-0)      |                            | 0,1 mg/m <sup>3</sup>   | Dým.   |
|                           | NPK-P                      | 1 mg/m <sup>3</sup>     |        |

PEL (Časově vážený průměr)

0,5 mg/m<sup>3</sup>**Biologické limitní hodnoty****ČR. Limitní hodnoty ukazatelů biologických testů v krvi I moči, příloha č. 2, tabulky č. 1-2, vyhláška č. 432/2003 Sb.**

| Složky               | Hodnota         | Determinant | Vzorek           | Vzorkovací čas |
|----------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------|
| Nikl (CAS 7440-02-0) | 0,077 µmol/mmol | Nikl        | Kreatinin v moči | *              |
|                      | 0,04 mg/g       | Nikl        | Kreatinin v moči | *              |

\* - Podrobnosti o vzorkování viz zdrojový dokument.

**Doporučené sledovací postupy**

Používejte dobrou celkovou ventilaci (typicky 10 výměn vzduchu za hodinu). Hodnoty větrání by měly odpovídat podmínkám. Pokud je to vhodné, použijte ohrazená výrobní prostranství, místní odsávací větrání nebo další způsoby automatické kontroly, abyste udrželi hladiny ve vzduchu pod doporučenými limity expozice. Pokud nebyly limity expozice stanoveny, udržujte hladinu v okolním vzduchu na přijatelné úrovni. Kdykoliv je to možné, přednostní metodou kontroly expozice částicím přenášeným vzduchem je použití místní odsávací ventilace nebo jiných technických prostředků. Kde je to možné, musí být odsávací přívody k ventilačnímu systému umístěny co nejbližší ke zdrojům vzniku přenášení vzduchem. Zabraňte přerušení proudu vzduchu v prostoru místního výfukového otvoru zařízením, jakým je např. chladicí ventilátor. Pravidelně kontrolujte ventilační zařízení, abyste se přesvědčili o správné funkčnosti. Pro všechny uživatele zajistěte školení týkající se používání a obsluhy ventilace. K navržení a instalaci ventilačních systémů použijte kvalifikované odborníky.

**MOKRE METODY:** Obráběcí postupy se obvykle provádějí pod proudem tekutého maziva/chladiva, který pomáhá redukovat částice šířené vzduchem. I přes oběh chladivem stroje, které obsahuje jemně roztroušené částice v suspenzi, může dojít k nahromadění koncentrace do takového bodu, kdy při užívání mohou být částice přenášeny vzduchem. Určité postupy jako např. broušení a drčení mohou vyžadovat úplně uzavřenou nádobu a místní odsávací ventilaci. Zabraňte postříkání podlah, vnějších struktur nebo oděvu obsluhy chladivem. Použijte systém filtrace chladivem k odstranění částic z chladiva.

**PRACOVNÍ POSTUPY:** Osvojte si pracovní postupy a činnosti, které zabraňují styku částic s pokožkou, vlasy nebo osobním oděvem pracovníka. Pokud nejsou pracovní postupy a/nebo činnosti při kontrole vzdušné expozice nebo viditelných částic usazujících se na pokožce, vlasech nebo oděvu efektivní, zabezpečte odpovídající způsob očisty/umytí. Pokyny by měly být písemné a měly by jasně sdělovat požadavky podniku na ochranný oděv a osobní hygienu. Tyto požadavky na ochranný oděv a osobní hygienu pomáhají zabránit šíření částic do nevyrobních prostorů nebo jejich přenosu pracovníkem domů. Nikdy nepoužívejte stlačený vzduch k čištění oděvu nebo jiných povrchů.

Procesy zpracování mohou zanechat zbytky částic na površích součástek, výrobků nebo zařízení a mohly by způsobit expozici pracovníků v průběhu dalších činností s materiálem. Podle potřeby odstraňujte mezi jednotlivými kroky volné částice ze součástek. Podle obvyklých hygienických zásad si před jídlem nebo kouřením umyjte ruce.

**UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU:** K odstranění částic z povrchů používejte vysavač a způsoby mokrého čištění. Před tím, než začnete s mokřím čištěním, se ujistěte, že jsou podle potřeby vypnuty elektrické systémy. Používejte vysavače s vysoce výkonnými aerosolovými filtry (HEPA). Nepoužívejte stlačený vzduch, smetáky nebo běžné vysavače k odstranění částic z povrchů, neboť tato činnost může vyvolat zvýšenou expozici částicím přenášených vzduchem. Při údržbě vysavačů s vysoce výkonnými aerosolovými filtry (HEPA) používaných k odstraňování nebezpečných materiálů postupujte podle pokynů výrobce.

**Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL)**

Není k dispozici.

**Odhad koncentrací, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům (PNECs)**

Není k dispozici.

**8.2. Omezování expozice**

**Vhodné technické kontroly** Kdykoliv je to možné, přednostní metodou kontroly expozice částicím přenášeným vzduchem je použití místní odsávací ventilace nebo jiných technických prostředků. Kde je to možné, musí být odsávací přívody k ventilačnímu systému umístěny co nejbližší ke zdrojům vzniku přenášení vzduchem. Zabraňte přerušení proudu vzduchu v prostoru místního výfukového otvoru zařízením, jakým je např. chladicí ventilátor. Pravidelně kontrolujte ventilační zařízení, abyste se přesvědčili o správné funkčnosti. Pro všechny uživatele zajistěte školení týkající se používání a obsluhy ventilace. K navržení a instalaci ventilačních systémů použijte kvalifikované odborníky.

#### **Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků**

**Obecné informace** Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi.

**Ochrana očí a obličeje** Pokud by mohlo dojít k poranění očí, zvláště při činnostech jako jsou např. tavení, odlévání, obrábění, drcení, svařování a manipulace s práškem, noste schválené bezpečnostní brýle, ochranné brýle, kryt na obličej a/nebo svářečskou helmu.

**Ochrana kůže**

**- Ochrana rukou** Používejte rukavice, aby se zabránilo kontaktu s částicemi nebo roztoky. Používejte rukavice, aby se při manipulaci zabránilo pořezání se kovem a odřením.

**- Jiná ochrana** Prostředky osobní ochrany se volí v souladu s platnými normami CEN a ve spolupráci s dodavatelem prostředků osobní ochrany. Osoby, které vykonávají činnosti, u kterých může dojít ke kontaminaci částicemi, jako jsou např. obrábění, přestavba pece, výměna filtrů u zařízení čistícího vzduch, údržba, obsluha pece atd., si musí zakrýt oděv nebo nosit pracovní oděv. U některých citlivých jedinců může kontakt tohoto materiálu s pokožkou způsobit alergickou kožní reakci. Je možné, že částice, které uvíznou pod pokožkou, vyvolají senzibilizaci a poškození pokožky.

**Ochrana dýchacích cest** Pokud vzdušné expozice přesahují nebo mají potenciál přesáhnout limity pracovních expozic, musí být použity schválené dýchací přístroje tak, jak je určeno průmyslovým hygienikem nebo jiným kvalifikovaným odborníkem. Uživatelé dýchacích přístrojů musí být lékařsky vyšetřeni, aby se rozhodlo, zda jsou fyzicky schopní nosit dýchací přístroj. Všechny osoby musí úspěšně absolvovat kvantitativní a/nebo kvalitativní zkoušku kondice a školení o dýchacích přístrojích před tím, než začnou používat dýchací přístroj. Uživatelé těsně přiléhajících dýchacích přístrojů musí mít úplně oholeny ty části obličeje, ke kterým dýchací přístroj těsně přiléhá. Pokud provádíte činnosti s vysokou potenciální expozicí jako např. výměna filtrů zařízení pro kontrolu znečištění vzduchu, používejte hadicové dýchací přístroje s přívodem tlakového vzduchu.

**Tepelné nebezpečí** Netýká se.

**Hygienická opatření** Není k dispozici.

**Omezování expozice životního prostředí** Není k dispozici.

## **ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti**

### **9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech**

#### **Vzhled**

**Skupenství** Pevná látka.

**Tvar** Různé tvary.

**Barva** Kovový.

**Zápach** Není k dispozici.

**Prahová hodnota zápachu** Nevztahuje se.

**pH** Nevztahuje se.

**Bod tání/bod tuhnutí** 660 °C (1220 °F) odhadnuto

**Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu** 2327 °C (4220,6 °F) odhadnuto

**Bod vzplanutí** Nevztahuje se.

**Rychlost odpařování** Nevztahuje se.

**Hořlavost (pevné látky, plyny)** Netýká se.

#### **Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti**

**Mezní hodnota hořlavosti – dolní (%)** Nevztahuje se.

**Mezní hodnota hořlavosti – horní (%)** Nevztahuje se.

**Mez výbušnosti – dolní (%)** Nevztahuje se.

**Mez výbušnosti – horní (%)** Nevztahuje se.

**Tlak páry** 0,21 hPa odhadnuto

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Hustota páry</b>                               | Nevztahuje se.                   |
| <b>Relativní hustota</b>                          | Nevztahuje se.                   |
| <b>Rozpustnost</b>                                |                                  |
| <b>Rozpustnost (voda)</b>                         | Nevztahuje se.                   |
| <b>Rozdělovací koeficient:<br/>n-oktanol/voda</b> | Není k dispozici.                |
| <b>Teplota samovznícení</b>                       | Nevztahuje se.                   |
| <b>Teplota rozkladu</b>                           | Nevztahuje se.                   |
| <b>Viskozita</b>                                  | Nevztahuje se.                   |
| <b>Výbušné vlastnosti</b>                         | Nevýbušný.                       |
| <b>Oxidační vlastnosti</b>                        | Neoxidující.                     |
| <b>9.2. Další informace</b>                       |                                  |
| <b>Hustota</b>                                    | 8,07 g/cm <sup>3</sup> odhadnuto |
| <b>Měrná hmotnost</b>                             | 8,07 odhadnuto                   |

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

|   |   |
|---|---|
| <b>10.1. Reaktivita</b>                         | Není k dispozici.   |
| <b>10.2. Chemická stabilita</b>                 | Materiál je stabilní za běžných podmínek.                               |
| <b>10.3. Možnost nebezpečných reakcí</b>        | K nebezpečné polymerizaci nedochází.                                    |
| <b>10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit</b> | Vyvarujte se tvoření prachu. Kontakt s kyselinami. Kontakt se zásadami. |
| <b>10.5. Neslučitelné materiály</b>             | Silné kyseliny, zásady a oxidační činidla.                              |
| <b>10.6. Nebezpečné produkty rozkladu</b>       | Nejsou známy žádné nebezpečné rozkladné produkty.                       |

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| <b>Obecné informace</b>   | Expozice látky nebo směsi na pracovišti může vyvolat nepříznivé účinky.                                 |                                 |
| <b>Informace o pravděpodobných cestách expozice</b>                 |   |                                 |
| <b>Vdechnutí</b>  | Může způsobit poškození orgánů (dýchací systém) při prodloužené nebo opakované expozici                 |                                 |
| <b>Styk s kůží</b>  | Může vyvolat alergickou kožní reakci.   |                                 |
| <b>Styk s okem</b>  | Méně pravděpodobné vzhledem k tvaru výrobku.  |                                 |
| <b>Požítí</b>   | Méně pravděpodobné vzhledem k tvaru výrobku.  |                                 |
| <b>Příznaky</b>   | Poruchy dýchání.  |                                 |
| <b>11.1. Informace o toxikologických účincích</b>                   |   |                                 |
| <b>Akutní toxicita</b>  | Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.                                    |                                 |
| <b>Žíravost/dráždivost pro kůži</b>                                 | Může způsobit alergickou kožní reakci.  |                                 |
| <b>Vážné poškození očí/podráždění očí</b>                           | Zdraví škodlivý při styku s očima.  |                                 |
| <b>Senzibilizace dýchacích cest</b>                                 | Může způsobit poškození orgánů (dýchací systém) při prodloužené nebo opakované expozici                 |                                 |
| <b>Senzibilizace kůže</b>   | Může vyvolat alergickou kožní reakci.   |                                 |
| <b>Mutagenita v zárodečných buňkách</b>                             | Vzhledem k nedostatku údajů není klasifikace možná.   |                                 |
| <b>Karcinogenita</b>  | Nebezpečí rakoviny.   |                                 |
| <b>Monografie IARC. Celkové vyhodnocení karcinogenity</b>           |   |                                 |
| beryllium (CAS 7440-41-7)   | 1   | Karcinogénny pro lidi.          |
| Nikl (CAS 7440-02-0)  | 2B  | Může být karcinogenní pro lidi. |
| <b>Toxicita pro reprodukci</b>                                      | Není klasifikováno.   |                                 |
| <b>Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice</b> | Může způsobit podráždění dýchací soustavy.  |                                 |
| <b>Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice</b>   | Může způsobit poškození orgánů (dýchací systém) při prodloužené nebo opakované expozici při vdechování. |                                 |
| <b>Nebezpečnost při vdechnutí</b>                                   | Vzhledem k nedostatku údajů není klasifikace možná.   |                                 |
| <b>Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách</b>      | Není k dispozici.   |                                 |

**Další informace** Příznaky mohou být zpožděné.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

|  |   |
|--|---|
| <b>12.1. Toxicita</b>                                  | Žádné zaznamenané údaje o toxicitě pro složku/složky.     |
| <b>12.2. Perzistence a rozložitelnost</b>              | U tohoto výrobku nejsou údaje o jeho rozložitelnosti.     |
| <b>12.3. Bioakumulační potenciál</b>                   | Není k dispozici.   |
| <b>Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow)</b> | Není k dispozici.   |
| <b>Biokoncentrační faktor (BCF)</b>                    | Není k dispozici.   |
| <b>12.4. Mobilita v půdě</b>                           | Není k dispozici.   |
| <b>12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB</b>             | Nejedná se o látku PBT nebo vPvB ani o směs těchto látek. |
| <b>12.6. Jiné nepříznivé účinky</b>                    | Není k dispozici.   |

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Zbytkový odpad</b>                | Prázdné nádoby nebo obaly mohou obsahovat zbytky produktu. Tento materiál a příslušnou nádobu je nutné zlikvidovat bezpečným způsobem (viz: Pokyny pro likvidaci).  |
| <b>Kontaminovaný obal</b>            | Prázdné obaly by měly být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneškodnění. Vzhledem k tomu, že prázdné nádoby mohou obsahovat zbytky produktu, i po vyprázdnění nádoby dodržujte varování na štítku.  |
| <b>Kód odpadu EU</b>                 | Kód odpadu by měl být přidělen po projednání mezi uživatelem, výrobcem a společností zneškodňující odpady. Kódy odpadů by měl přidělovat uživatel na základě použité aplikace výrobku.  |
| <b>Způsoby/informace o likvidaci</b> | Je-li to možné, materiál recyklujte. Doporučení pro likvidaci jsou určena pro materiál ve stavu, v jakém je dodán. Likvidace musí splňovat příslušné zákony a předpisy a musí odpovídat charakteru materiálu v době jeho likvidace. Když má být tento výrobek při dodání vyhozen jako odpad, nesplňuje definici RCRA o odpadu podle 40 CFR 261. |

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

### ADR

14.1. - 14.6.:Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.

### RID

14.1. - 14.6.:Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.

### ADN

14.1. - 14.6.:Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.

### IATA

14.1. - 14.6.:Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.

### IMDG

14.1. - 14.6.:Výrobek není uveden v mezinárodních předpisech o přepravě nebezpečného nákladu.

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Nařízení EU

**Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přílohy I a II, ve znění pozdějších předpisů**

Neuveden v seznamu.

**Nařízení (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, příloha I v platném znění**

Neuveden v seznamu.

**Nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 1, v platném znění**

Neuveden v seznamu.

**Nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 2, v platném znění**

Neuveden v seznamu.

**Nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha I, část 3, v platném znění**

Neuveden v seznamu.

**Nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, příloha V, v platném znění**

Neuveden v seznamu.



## **Nařízení (ES) č. 166/2006 Příloha II Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, ve znění pozdějších předpisů**

Hliník (CAS 7429-90-5)

Měď (CAS 7440-50-8)

Nikl (CAS 7440-02-0)

## **Nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH, článek 59(10) aktuální seznam látek publikovaný ECHA**

Neuveden v seznamu.

### **Povolení**

#### **Nařízení (ES) č.1907/2006 REACH Příloha XIV Látky podléhající povolení platném znění**

Neuveden v seznamu.

### **Omezení použití**

#### **Nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH Příloha XVII Látky podléhající omezení při uvádění na trh a užívání v platném znění**

beryllium (CAS 7440-41-7)

Nikl (CAS 7440-02-0)

Zirconium (CAS 7440-67-7)

#### **Směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci, ve znění pozdějších předpisů**

beryllium (CAS 7440-41-7)

### **Jiná nařízení EU**

#### **Směrnice 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, ve znění pozdějších předpisů**

beryllium (CAS 7440-41-7)

Hliník (CAS 7429-90-5)

Měď (CAS 7440-50-8)

Zirconium (CAS 7440-67-7)

### **Vnitrostátní nařízení**

Na základě Směrnice EU č. 94/33/EC o ochraně mladistvých v práci nesmí osoby mladší 18 let s tímto produktem pracovat.

### **15.2. Posouzení chemické bezpečnosti**

Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

## **ODDÍL 16: Další informace**

### **Seznam zkratk**

Není k dispozici.

### **Odkazy**

Není k dispozici.

### **Informace o školení**

Při manipulaci s tímto materiálem dodržujte návod pro zaškolení.

### **Prohlášení**

Tento dokument byl připraven za použití údajů, které jsou považovány za technicky spolehlivé, a za předpokladu, že informace jsou správné. Materion neposkytuje záruky vyjádřené či odvozené, pokud jde o přesnost zde obsažených informací. Materion nemůže předvídat všechny okolnosti, za kterých mohou být tyto informace a jejich produkty použity a aktuální okolnosti použití jsou mimo jejich kontrolu. Uživatel je zodpovědný za vyhodnocení všech dostupných informací při používání tohoto výrobku ve všech konkrétních situacích a za dodržování všech federálních, státních, oblastních a místních zákonů, kódů a opatření.

Aby nedošlo k žádným nedorozuměním nebo nesprávným předpokladům příjemcem bezpečnostních informací, je třeba si ujasnit, že dodané informace nejsou ve formě bezpečnostního listu (SDS), ale jedná se pouze o dobrovolný list, řídicí se směrnicemi bezpečnostního listu, s informacemi c produktu – NARÍZENÍ KOMISE (EU) č. 453/2010 z 20. května 2010 (REACH/SDS).